



# Registre Public d'Accessibilité : Groupe Scolaire des Piedalloues





## Introduction

### **Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?**

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations  
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles  
pour les personnes en situation de handicap.



# Table des matières

## **Introduction ..... Page 2**

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ... Page 2

## **1. Informations sur l'établissement ..... Page 4**

a) Coordonnées ..... Page 4

b) Responsable d'accessibilité ..... Page 4

c) Consultation du registre public  
d'accessibilité ..... Page 4

## **2. Accessibilité de l'établissement ..... Page 5**

a) Formation du personnel d'accueil aux  
différentes situations de handicap ..... Page 5

b) Matériel adapté ..... Page 6

## **3. Certaines prestations ne sont pas accessibles ..... Page 7**

a) Maternelle - Bâtiment 1 - Entrée ..... Page 7

b) Élémentaire bas CP/CE1 - Bâtiment 2 -  
Entrée ..... Page 8

c) Maternelle et Élémentaire CP/CE1 - Bât  
1 et 2 - WC ..... Page 9



# 1. Informations sur l'établissement

## **a) Coordonnées**

- Nom de l'établissement : Groupe Scolaire des Piedalloues
- N° SIRET : 21890024900010
- Adresse : Place de l'Ile-de-France, 89000 Auxerre, France.
- Gestionnaire : Mairie d'Auxerre

## **b) Responsable d'accessibilité**



- Nom du contact : David RUIZ



- Mail : patrimoine.bati@auxerre.com



- Téléphone : 03 86 72 43 21

## **c) Consultation du registre public d'accessibilité**



Site Internet



## 2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

☹️ ❌ Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

😊 ✅ Oui

### **a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap**

Le personnel est sensibilisé.

C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

☹️ ❌ Non

Le personnel sera sensibilisé.

😊 ✅ Oui



## **b) Matériel adapté**

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Non



### **3. Certaines prestations ne sont pas accessibles**

#### **a) Maternelle - Bâtiment 1 - Entrée**



- Ce service sera accessible le : 31/12/2028



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

#### **Commentaires :**

- Présence d'un ressaut de 8 cm. Présence toutefois d'une entrée secondaire sans ressaut.



## b) Élémentaire bas CP/CE1 - Bâtiment 2 - Entrée



- Ce service sera accessible le : 31/12/2028



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

### Commentaires :

- Présence d'un ressaut de 4 cm.

- L'ensemble des cours peut toutefois être assuré dans le deuxième bâtiment 3 (accueillant les niveaux CE2/CM1/CM2).



## c) Maternelle et Élémentaire CP/CE1 - Bât 1 et 2 - WC



- Ce service sera accessible le : 31/12/2028



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

### Commentaires :

- Absence de WC adapté.
- Présence de WC PMR dans le bâtiment 3 (accueillant la restauration et les niveaux CE2/CM1/CM2)