




Registre Public d'Accessibilité : Collège Antonin Perbosc





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Le document donne des informations sur l'accessibilité d'un établissement.

Les informations sont utiles pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 4
2. Accessibilité de l'établissement	Page 5
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 5
b) Matériel adapté	Page 6
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 7
a) Accueil	Page 7
b) Préfabriqués	Page 8
c) WC situés dans la cours	Page 9



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Antonin Perbosc
- N° SIRET : 19820011500014
- Adresse : Avenue Aquitaine, 82130 Lafrançaise, France.
- Gestionnaire : Département du Tarn et Garonne

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Alain Sanagustin



- Mail : 0820011s@ac-toulouse.fr



- Téléphone : 05 63 65 92 20

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé.

C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Oui

Le matériel est entretenu et réparé.

  Oui

Le personnel connaît le matériel.

  Oui



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Accueil



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

Commentaires :

Absence de boucle magnétique.



b) Préfabriqués



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- 2 sur 4 des préfabriqués ne possèdent pas de rampe d'accès.

- L'ensemble des cours peut toutefois être assuré sur les préfabriqués munis d'une rampe d'accès et sur les autres bâtiments.



c) WC situés dans la cours



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Absence de rampe d'accès.
- Accès par une marche.
- D'autres WC, adaptés, sont situés à l'intérieur de l'établissement (près de la cantine, au rez-de-chaussée et à l'étage)