



Registre Public d'Accessibilité : École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
 1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 4
 2. Accessibilité de l'établissement	Page 5
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 5
b) Matériel adapté	Page 6
 3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 7
a) Accueil	Page 7
b) Gymnase - Douches	Page 8
c) Escaliers - Bâtiments R, P et E	Page 9



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
- N° SIRET : 19753472000010
- Adresse : Esplanade des Arts et Métiers, 33400 Talence, France.

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

☹️ ❌ Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

😊 ✅ Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

☹️ ❌ Non

Le personnel sera formé.

😊 ✅ Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Oui

Le matériel est entretenu et réparé.

  Oui

Le personnel connaît le matériel.

  Oui



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Accueil



- Ce service sera accessible le : 31/12/2026



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence de boucle magnétique.



b) Gymnase - Douches



- Ce service sera accessible le : 31/12/2026



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

☹️ ❌ Non

Commentaires :

- Accès par un seuil maçonné de 15 cm de haut.
- Douches PMR disponibles dans le bâtiment Pédagogique (bâtiment P).



c) Escaliers - Bâtiments R, P et E



- Ce service sera accessible le : 31/12/2026



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Absence de nez de marche antidérapants et contrastés.
- Absence de contremarches contrastées.