



Registre Public d'Accessibilité : Collège Albert-Lebrun





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 5
2. Accessibilité de l'établissement	Page 6
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 6
b) Matériel adapté	Page 7
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 8
a) Entrée principale - Bâtiment Externat (B02) .	Page 8
b) Escaliers	Page 9



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Albert Lebrun (Longwy)
- N° SIRET : 19541334900018
- Adresse : 32 Rue de Halanzy, 54400 Longwy, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Julie LEBLAN



- Mail : ce.0541334@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 82 23 35 96



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.



Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.



Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.



Non

Le personnel sera formé.



Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.   Oui

Le matériel est entretenu et réparé.   Oui

Le personnel connaît le matériel.   Oui



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Entrée principale - Bâtiment Externat (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Présence d'un ressaut d'environ 4 cm à franchir au niveau du seuil de porte.
- Aide possible sur demande pour franchir l'obstacle.



b) Escaliers



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Absence de bande d'éveil à la vigilance.
- Absence de nez de marche contrastés et antidérapants.
- Absence de contremarches contrastées sur la première et la dernière marche des volées.
- Aide au déplacement dans l'établissement possible sur demande.