





## **Introduction**

### **Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?**

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles pour les personnes en situation de handicap.



# Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>Page 2</b>
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
<b>1. Informations sur l'établissement</b> .....	<b>Page 5</b>
a) Coordonnées .....	Page 5
b) Responsable d'accessibilité .....	Page 5
c) Consultation du registre public d'accessibilité .....	Page 6
<b>2. Accessibilité de l'établissement</b> .....	<b>Page 7</b>
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap .....	Page 7
b) Matériel adapté .....	Page 8
<b>3. Certaines prestations ne sont pas accessibles</b> .....	<b>Page 9</b>
a) Entrée - Bâtiment Administration (B01) .....	Page 9
b) Entrées et étages - Bâtiment externat (B02) .....	Page 10
c) Restauration - Bâtiment Demi pension (B03) .....	Page 11
d) Bloc sanitaire - Tous les bâtiments (B01,B02,B03) .....	Page 12



e) Escaliers - Tous les bâtiments

(B01,B02,B03) ..... Page 13



# 1. Informations sur l'établissement

## a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Gaston Ramon
- N° SIRET : 19541470100019
- Adresse : 6 Rue du Stade, 54560 Audun-Le-Roman, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

## b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Anne-Marie BUZALA



- Mail : [ce.0541470@ac-nancy-metz.fr](mailto:ce.0541470@ac-nancy-metz.fr)



- Téléphone : 03 82 21 60 62



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : [tdemangeat@departement54.fr](mailto:tdemangeat@departement54.fr)



• Téléphone : 03 83 94 56 74

### **c) Consultation du registre public d'accessibilité**



Accueil



Site Internet



## 2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

### **a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap**

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



## **b) Matériel adapté**

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Non



### 3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

#### a) Entrée - Bâtiment Administration (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

#### Commentaires :

- Accès par un escalier de 12 marches montantes.
- Services situés dans le bâtiment : services administratifs, infirmerie, bureaux du psychologue et de l'assistant(e) social(e).



## b) Entrées et étages - Bâtiment externat (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

### Commentaires :

- Accès par 3 ou 5 marches montantes, selon l'entrée.
- Accès aux étages par des escaliers (absence d'ascenseur).
- Espaces situés dans le bâtiment : vie scolaire, CDI, bureaux des CPE et l'ensemble des espaces pédagogiques.



### c) Restauration - Bâtiment Demi pension (B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

#### Commentaires :

Situé à l'étage et accessible par des escaliers (absence d'ascenseur).



## d) Bloc sanitaire - Tous les bâtiments (B01,B02,B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

### Commentaires :

Absence de WC adapté.



## e) Escaliers - Tous les bâtiments (B01,B02,B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

### Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de nez de marche contrastés et antidérapants.
- Absence de contremarches contrastées, notamment sur la première et la dernière marche de chaque volée.
- Éclairage insuffisant dans les escaliers du bâtiment Externat.
- Aide au déplacement possible sur demande.