



Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 5
2. Accessibilité de l'établissement	Page 6
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 6
b) Matériel adapté	Page 7
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 8
a) Accueil - Bâtiment Administration (B01)	Page 8
b) Sous-sol - Bâtiment Atelier SEGPA (B04)	Page 9
c) Escaliers - Ateliers SEGPA (B04) et Externat (B02)	Page 10



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Charles Guérin
- N° SIRET : 19541329900015
- Adresse : 7 Rue Cosson, 54300 Lunéville, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Estelle RAGUET



- Mail : ce.0541329@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 83 76 62 00



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Oui

Le matériel est entretenu et réparé.

  Oui

Le personnel connaît le matériel.

  Oui



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Accueil - Bâtiment Administration (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

Commentaires :

Absence de boucle magnétique.



b) Sous-sol - Bâtiment Atelier SEGPA (B04)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Accès par un escalier (élevateur en panne).
- Espaces situés au sous-sol : ateliers et vestiaires SEGPA.



c) Escaliers - Ateliers SEGPA (B04) et Externat (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches contrastées sur la 1ère et dernière marche de la volée.
- Absence de nez de marche antidérapants et contrastés.
- Éclairage insuffisant dans les escaliers Ateliers SEGPA (B04).
- Une aide à la mobilité est disponible sur demande.