



Registre Public d'Accessibilité : Collège Eugène-François





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction Page 2

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ... Page 2

1. Informations sur l'établissement Page 4

a) Coordonnées Page 4

b) Responsable d'accessibilité Page 4

c) Consultation du registre public
d'accessibilité Page 5

2. Accessibilité de l'établissement Page 6

a) Formation du personnel d'accueil aux
différentes situations de handicap Page 6

b) Matériel adapté Page 7

3. Certaines prestations ne sont pas accessibles Page 8

a) Entrée des élèves (Route de Haudonville). .. Page 8

b) Accueil - Bâtiment Administration (B01) Page 9

c) Raccordement - Restauration / Cour (B02) . Page 10



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Eugène François (Gerbeviller)
- N° SIRET : 19540022100014
- Adresse : 6 Route de Haudonville, 54830 Gerbeviller, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Adeline RENAUD



- Mail : ce.0540022@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 83 42 70 48



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.



Non



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Entrée des élèves (Route de Haudonville).



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Présence d'un ressaut de 8 cm (absence d'abaissement de trottoir).
- Présence d'une pente de 14%.
- Une seconde entrée est disponible ruelle du Jard, avec un accès de plain-pied via l'entrée de l'administration.



b) Accueil - Bâtiment Administration (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence de dispositif d'aide à l'audition (boucle magnétique).



c) Raccordement - Restauration / Cour (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Revêtement non adapté au passage d'un fauteuil roulant.
- Sortie possible via l'entrée de la restauration.